

# UHV + VW Pairing Adapter 7L0051435PA

Beitrag von „Deinopa“ vom 21. Mai 2024 um 21:51

Hallo in die Runde.

Ich wollte an meinem Touareg 1 von 2003 (mit Knubbel am Kombiinstrument)

Eine Handyschale für mein W810i einbauen (Nostalgie und zweitsim ist umsonst) die Handy-Schale hatte jedoch ein rotes Dreieck, die Aufnahme nicht.

Somit war keine Telefonie möglich über die Freisprechanlage. (Radio wurde gemutet, aber kein Ton)

Habe dann die 7L6035729 gegen die 7L6035729A getauscht (laut diesem Thread die UHV mit rotem Dreieck) hatte ich noch aus meinem T5.

Jetzt geht die Freisprecheinrichtung, aber das Telefonmenü in der MFA ist verschwunden.

Vorher war dies da, jedoch hing es sich beim Telefonbuch einlesen mit dem W810i auf.

Doch das falsche Steuergerät?

Viele Grüße