

# **Komfortsteuergerät 4H0 907 064 AM / Touareg 7P Baujahr 2010**

**Beitrag von „Gusenb12“ vom 3. Juni 2024 um 14:16**

Servus aus Österreich.

Ich habe bei meinem Touareg II 3.0 TDI 239 PS zwei Sporadsche Fehler mit VCDS gefunden.

Ich bin nun auf der Suche nach dem Komfortsteuergerät. Kann mir jemand verraten wo das Eingebaut ist. Ich habe im Netz den Tipp bekommen das es im Kofferraum rechts zu finden ist aber Fehlanzeige, da ist es nicht.

Vielen Dank. Gusi.