

Rückfahrlicht und PDC hinten ohne Funktion

Beitrag von „Balduin1“ vom 12. Juni 2024 um 09:32

Hallo , ich hatte gerade das selbe Problem ☹️. Kein Rückfahrscheinwerfer und keine Funktion der Sensoren hinten . AAber dann bemerkten wir das die Sicherung zwar Strom hatte aber nichts am Schalter am Getriebe (Schaltgetriebe) ankam ☹️. Laut Schaltplan ist von der Sicherung bis zum Schalter (+ gesteuert) nur das eine Kabel vorhanden - und ist auch nirgends unterbrochen . Aber dennoch ist das irgend wo defekt . Also kurzerhand einen "Sicherungsstromdieb" auf den Sicherungssteckplatz drauf gemacht und ein neues Kabel extern gezogen . Jetzt geht alles wie es soll . Da es unmöglich war in den originalen Kabelbaum ein Kabel zu bringen habe ich die Bodenmatte direkt an der Vorderkante des Beifahrersitzes vom Schweller bis zum Anfang Mitteltunnel aufgeschnitten und ein 13 er Loch 4 cm vor der linken Befestigungsschraube des Beifahrersitzes in den Unterboden gebohrt . Damit konnte ich ein Zusatzkabel von der Sicherung unter der Bodenmatte und dann weiter am Unterboden von aussen direkt zum Schalter bringen . Das Bohrloch haben wir mit profi- karosserie kitt dicht gemacht .

Alles nicht schön - aber funktioniert ☺️☺️☺️☺️☺️☺️