

# **Touareg 7L 5.0 TDI Probleme mit AHK, PDC und Leistungsverlust**

**Beitrag von „supra2700“ vom 12. Juni 2024 um 10:52**

Nach Nässe habe ich schon einmal im Fußraum gesucht, dort ist alles trocken obwohl es die vergangenen Tage massiv geregnet hat.

Sollte ich ggf trotzdem mal aufmachen und die Verkrimpungen untersuchen?

Ich habe die Batterie unterm Sitz auch getauscht, die war die Ursache für eine Menge Fehler, die hintere ist fast neu, hat 12,65 Volt aktuell obwohl das Fahrzeug nicht läuft. Kann ein Nachrüstradio auch die Ursache sein, weil irgendwas von Bedienelement geschrieben wird? Wohin würde denn das PDC sein Signal spielen?