

Abstandstempomat - Ersatzteil Lieferverzögerung

Beitrag von „Sonnenreiter“ vom 18. Juni 2024 um 18:45

Ich habe auch kein Area View.

Bei mir war es die Kamera hinter dem Rückspiegel, innen. Beim Fehlerauslesen bekam das Steuergerät der Kamera kein plausibles Signal. Ich hatte eine 50/50 Chance und lag mit der Kamera richtig.