

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „Fischer925“ vom 22. Juni 2024 um 15:09

Hallo,

ich habe bei meinen Touareg 7p bei 190000 km eine Getriebespülung machen lassen.

Vor der Spülung keine Probleme.

Jetzt nach der Spülung hat er keinen Kraftschluss so nach 800 -1000m, davor und danach keine Probleme.

Habe den Ölstand bei 38°C messen lassen, ist in Ordnung gewesen.

Nach Nachfragen beim Getriebeinstandsetzer, der mir empfohlen hat etwas mehr Öl hinzu zu geben war es auch deutlich besser.

Nun bin ich beim max an Versuchen mit mehr oder weniger Öl. Habe auch, da ich die Vermutung hatte das mir beim Spülen das falsche Öl reingetan wurde schon 1x einen Ölwechsel gemacht.

Was kann ich noch machen außer nochmal eine Spülung durchführen zu lassen?