

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „Fischer925“ vom 22. Juni 2024 um 19:55

Hallo,

kann mir vielleicht einer sagen ob der O-Ring auf dem Ölsieb oder im Schieberkasten ist.

Nicht das er im Schieberkasten sitzt und wurde beim draufstecken des Ölsiebes weggedrückt

Gruß Eddi