

# **Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung**

**Beitrag von „pe7e“ vom 22. Juni 2024 um 21:25**

Hi, im Gehäuse ist eine Nut, dort muss der rein, dann den Filter gerade draufschieben (mit etwas Öl flutscht das).

Gruß