

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „Fischer925“ vom 23. Juni 2024 um 09:53

Morgen Peter,

die Fehlermeldung kommt nicht mehr wenn ich 300-400ml über Füllstand rein mache. Dann läuft er auch besser.

Ich glaube mit dem Luft ziehen da hast du recht.

Gruß Eddi