

# **Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung**

**Beitrag von „Treg623“ vom 23. Juni 2024 um 11:38**

Hallo Eddi,

klingt vielleicht banal aber ist das Füllstandsrohrchen korrekt eingeschraubt und intakt?

Grüße Paul