

# **Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung**

**Beitrag von „Treg623“ vom 23. Juni 2024 um 12:42**

Hi,

Und das Rührchen selbst war OK? Nicht gebrochen oder ähnliches?

Grüße