

# Nässe / Feuchtigkeit Kofferraumboden

Beitrag von „552“ vom 26. Juni 2024 um 03:18

Hallo Holger,

Ich hatte das gleiche Problem, hier in Australien. Wenn man Wasser vom Schiebedach Regenrinne einfüllt sollte es von über dem Auspuff raus kommen bei mir ist immer nur ganz wenig rausgekommen. Das Schiebedach hat 4 Wasser abfuhr Schläuche, zwei vorne und zwei hinten.

Der VW Händler hat hinten links den Schlauch erneuert und das hat das Problem behoben. Angeblich war der Schlauch geknickt, machte kein sin aber alles ist jetzt trocken. Alles unter Garantie. Bei jeder Wartung sollten die schlauch gereinigt werden oder mit Wasser aufgespült werden.

Gruss Markus