

Nässe / Feuchtigkeit Kofferraumboden

Beitrag von „Loose_Leash“ vom 27. Juni 2024 um 10:30

Hallo Markus

Besten Dank für Deine Informationen.

Ich habe den Versuch mit dem Wassereinfüllen auch noch gemacht. Und auch bei mir kam links hinten über dem Auspuff nur relativ wenig raus. Gemäss Deiner Schilderung könnte ich das auf meinen Fall mit recht hoher Ähnlichkeit übertragen.

Was mir bei meinem "Wasserversuch" noch aufgefallen ist:

Auf der rechten Seite hinten tropfte das Wasser mehr im Bereich Radhaus auf den Boden. Ich hätte auch hier eher den Ablauf hinten über dem Auspuff vermutet.

Wenn das auf der rechten Seite auch eher hinten rauslaufen sollte, muss ich davon ausgehen dass der rechte Wasserablauf vom Dach auch nicht in Ordnung ist.

Würdest Du das ähnlich sehen?

Gruss nach Down Under

Holger