

# Turbolader

**Beitrag von „denko31“ vom 28. Juni 2024 um 11:49**

Meiner hat auch Axialspiel, seit über 50k Km.. Keine Geräusche, keine Probleme "klopf auf Holz" :). Bist du sicher, dass es nicht normal ist?