

Turbolader

Beitrag von „grechbrgr“ vom 28. Juni 2024 um 14:10

[Zitat von denko31](#)

Meiner hat auch Axialspiel, seit über 50k Km.. Keine Geräusche, keine Probleme "klopf auf Holz" :). Bist du sicher, dass es nicht normal ist?

Ja also ein Freund von mir (Mechanikermeister) hat alle Injektoren abgedichtet und die Ansaugbrücke gereinigt und neu abgedichtet, da meinte er das das Spiel nicht mehr okay sei, und es ist der komplette Ansaugtrakt voller Öl, da meinte er das der Turbo schon ziemlich saut..