

Reflektor, hinten links, defekt.

Beitrag von „coala“ vom 1. Juli 2024 um 19:39

Servus,

Zitat aus dem VW Reparaturleitfaden:

[...] Rückstrahler links und rechts, mit der Stoßfängerabdeckung verrastet, nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung zu demontieren [...]

Du kannst dennoch versuchen, von unten an die Rastung des Rückstrahlers heranzukommen. Gelingt das nicht, dann würde ich dir raten, den eh schon defekten Reflektor vorsichtig häppchenweise herauszubrechen. Das Neuteil kann hingegen einfach von außen eingerastet werden.

Grüße

Robert