

Klimaanlage hinten undicht/abdeckung fehlt.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 3. Juli 2024 um 15:33

Die klimaleitung die links hoch zum zweiten Wärmetausche geht war defekt. Die Suppe ist dann nur bis nach unten gelaufen.

Leitung wurde geschweißt. Mal schauen ob hält.