

# **Klimaanlage hinten undicht/abdeckung fehlt.**

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 3. Juli 2024 um 15:33**

Die Klimaleitung die links hoch zum zweiten Wärmetauscher geht war defekt. Die Suppe ist dann nur bis nach unten gelaufen.

Leitung wurde geschweißt. Mal schauen ob hält.