

Klimaanlage hinten undicht/abdeckung fehlt.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 3. Juli 2024 um 16:54

[Zitat von LiveOnStage](#)

Die klimaleitung die links hoch zum zweiten Wärmetauscher geht war defekt. Die Suppe ist dann nur bis nach unten gelaufen.

Leitung wurde geschweißt. Mal schauen ob hält.

Das kann ja keiner verstehen 😊

Es war die Leitung (dicke) zum hinteren Wärmetauscher defekt. Links oben im Radkasten. Das Kontrastmittel, lief von oben nach unten der Leitung entlang. Somit, sah es so aus als wäre der Schaden unten an der Leitung. Der defekt war aber wohl kurz hinter dem Wärmetauscher. Die Leitung, wurde in dem Bereich geschweißt. Reparier hat ihn am Ende kein VW Händler, sondern ein Kühler/Klimaspezialist aus Leverkusen. Der hat dann den Fehler und die Leitung instandgesetzt hat.