

# **Bremslicht geht sehr verzögert aus**

**Beitrag von „DarthVadar“ vom 12. Juli 2024 um 14:40**

Hallo Robert,

vor kurzem (im Juni) wurden neue Scheiben und Beläge vorne montiert.

Beim Bremsen selbst merke ich nichts außergewöhnliches.

Ich kann es mir halt auch nicht erklären, dass der Fehler nur bei laufendem Motor auftritt.

Könnt es vielleicht sein, dass der HBZ hängt? Also das der nach dem Betätigen des Bremse nicht schnell genug wieder zurück geht.

Vielen Dank schon mal für Deine Unterstützung.

Gruß Jörg