

Bremslicht geht sehr verzögert aus

Beitrag von „coala“ vom 14. Juli 2024 um 13:58

Kurzer Nachtrag hierzu: Ich will dich hier nicht verleiten das Ding neu zu kaufen. Aber die Funktion würde ich schon mal prüfen. Das wird auch ohne große Schrauberei im Fußraumbereich gehen, denn dieser Geber (G100) wird natürlich auch einen entsprechenden Messwert (1 und 0 / betätigt/nicht betätigt) liefern und damit einfach via VCDS zu checken sein.

Grüße

Robert