

V6 TDI Frisst mir die Haare vom Kopf P0299

Beitrag von „pe7e“ vom 21. Juli 2024 um 20:01

Hi,

ein Unterdruckschlauch der den Turbo steuert könnte es sein. Hatte ich auch mal. Ein Marder hat sich darin verewigt und ein kleines Loch hinterlassen.

Gruß Peter