

G62 Temperatursensor 3.0 TDI CASA

Beitrag von „MichaelTurbo007“ vom 24. Juli 2024 um 11:54

Hey hey , dein Kühlmittel Sensor / temp sensor ist defekt !

Am besten bestellen und austauschen.

Sollte ca 10min dauern.

Grüße