

Ruckeln im Teillastbereich

Beitrag von „Alexbecker1988“ vom 24. Juli 2024 um 15:50

Bei mir war es auch die lambdasonde, nach dem Tausch ruckelt der Wagen seit gut 3 Tagen nicht mehr.