

# Ruckeln im Teillastbereich

**Beitrag von „Alexbecker1988“ vom 24. Juli 2024 um 15:50**

Bei mir war es auch die lambdasonde, nach dem Tausch ruckelt der Wagen seit gut 3 Tagen nicht mehr.