

Flüssigkeitsaustritt Radkasten vorn links

Beitrag von „hani62“ vom 24. Juli 2024 um 20:43

Hallo, bei mir läuft seit heute im Radkasten vorn links Flüssigkeit von oben aus. Das ist unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters. Der ist aber voll und die Bremsen funktionieren auch. Sieht nach Kühlflüssigkeit aus. Nach Abnehmen der Innenschale sieht man nur, aus welchem Loch es raus tropft (auf dem Bild oben links). Von oben sieht erstmal nichts. Hat jemand eine Idee, wo genau das Problem liegt?

Vielen Dank.

Jörg