

Flüssigkeitsaustritt Radkasten vorn links

Beitrag von „Henry53“ vom 25. Juli 2024 um 08:11

Hallo zusammen,

hatte ich auch, war am Anschluss des Zuheizers. Der Schlauch hat sich an der Schlauchschelle aufgerieben. Stück abgeschnitten und mit einer richtigen Schelle wieder befestigt. Jetzt ist wieder alles trocken.

Gruß

Henry