

# Touareg 7p (Bj. 2012) Abstandstempomat ACC defekt

**Beitrag von „woff1999“ vom 25. Juli 2024 um 14:17**

Guten Tag allerseits,

habe ein ziemlich "teures" Problem (neuer Sensor kostet aktuell 3.300,00€):

Steuergerät 8B = Radarsensor Fahrerseite 7p6907541A

Fehler B2000 00 [025]: Steuergerät defekt

Das Fahrzeug war in einer Karrosseriewerkstatt, Hagelschaden,

nach der Abholung o.g. Fehler.

äußerlich nichts beschädigt.

Die Abweichungen liegen im Toleranzbereich von +0,8 bis -0,8 Grad, also ok.

Status Radar bleibt nach Einschalten der Zündung auf aus. Beifahrerseite geht auf an, ist also ok.

Kann das Abklemmen der Batterie zu dem Ausfall führen?

Wenn ja, Behebung durch Flashen mit FL\_7p6947541A-0230.frf (Software-Update) möglich?

Falls Ersatz notwendig, sind Modelle mit verschiedenen Buchstaben am Ende (A,C,F etc.) kompatibel?

Vielen Dank für jedes nützliche Feedback.

Beste Grüße

Wolfgang