

# Brummen/Reibgeräusche wegnehmen/Schubbetrieb

bei

Gas

Beitrag von „HolgiD“ vom 25. Juli 2024 um 21:48

[Zitat von karlm](#)

Ich werfe nochmal die Achsdifferentiale in den Ring ☐☐ Klingt verdächtig wie das Problem, dass ich schon mal an meinem 9PA hatte...

Was genau war denn das Problem? Oben beschriebene Symptomatik habe ich auch schon erlebt, aber selten und ich kann es auch nicht gezielt reproduzieren...

VG

Holgi