

Fehler 288 Lenkradentriegelung

Beitrag von „DAGO4x4“ vom 27. Juli 2024 um 15:25

Hallo zusammen,

Gestern ging garnichts mehr, Zündschlüssel ins Zündschloss, Lenkrad entriegelgt nicht und Zündung geht nicht an, Batterie hat ausreichend Spannung.

ADAC Diagnose Fehler 288 Lenkradentriegelung defekt, Tipp des Gelbenengel, freie Werkstatt suchen, da VW direkt die ganze Lenksäule tauscht.

Kann mir jemand eine Werkstatt im Rhein Main Gebiet nähe Darmstadt empfehlen, die soetwas schon erfolgreich repariert hat?

Danke und Gruß

Dirk

Touareg 7 L, Bj 2007, 3.0 Diesel, 170tkm