

# Fehler 288 Lenkradentriegelung

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Juli 2024 um 12:42**

Hi Dirk

Wenn mich jetzt nicht alles täuscht würde es ausreichen, das Lenksäulensteuergerät zu tauschen bzw. reparieren zu lassen.

Bemühe doch bitte mal die Suche, ich denke, das wurde schon beschrieben.

Schöne Grüße