

CAN BUS Komfort + Radio

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Juli 2024 um 13:00

Hallo zusammen

Ich hab auch seit Jahren einen 1-Draht Modus und konnte bisher nicht finden, was das verursacht bzw. irgendwelche Fehler oder Probleme, die daraus resultierten.

Das Telefonsteuergerät befindet sich unter dem Beifahrersitz, diesen einfach mal ganz hoch und ganz nach vorne, dann kommt man da dran. Der 7L konnte mit den neuen Apfelfons nicht arbeiten, deswegen wurde oftmals ein neueres Steuergerät verbaut. Dadurch ist aber dann auch keine Verbindung und auch keine Diagnose mit diesem mehr möglich.

Schöne Grüsse