

Touareg 7P 4.2 TDI Fehler

Beitrag von „denko31“ vom 1. August 2024 um 23:48

DDS ->

Thema

[Einbauposition vom Differenzdrucksensor 3.0 V6 TDI](#)

Hallo.

Auch auf die Gefahr hin, dass ich was überlesen habe müsste ich mal wissen, wo bei meinem Touareg der Differenzdrucksensor eingebaut ist.

Der Wagen hat jetzt 174310 km gelaufen und gibt mir im Motorsteuergerät folgende Fehlermeldungen:

Adresse 01: Motorelektronik (CAS) Labeldatei: 059-907-401-CAT1.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H

Bauteil: 3.0TDI EDC17G104AG 0060

Revision: --H02--- Seriennummer: VWX3Z0G1692736

Codierung: 04210023591F0D68

...

dom30000

1. September 2019 um 14:24

video das evtl. hilft

[- YouTube](#)