

TOUAREG I 2.5 R5 Motortausch ZMS passt nicht

Beitrag von „PaBo85“ vom 4. August 2024 um 02:51

Ist zwar schon alt der Beitrag aber ich hatte das gleiche Problem. Mit einem kleinen Meißel konnte ich die Hülse entfernen.