

Touareg 7P 4.2 TDI Fehler

Beitrag von „110186b“ vom 9. August 2024 um 21:00

Ja das stimmt sitzen auf dem Getriebe. Frage ist was mit dem niedrigen druck im rail ist