

Keine Animation auf dem Innovision Cockpit beim Öffnen der Fahrertür

Beitrag von „CasiBo“ vom 12. August 2024 um 20:38

Hi, schon mal das System neu durch gestartet?

Lange bis zum Neustart den Lautstärkeregler drücken.

Grüß

Carsten