

# Glühwendel blinkt - 4.2 TDI

**Beitrag von „karlm“ vom 18. August 2024 um 20:41**

Ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht, und herausgefunden, dass der A8 beim 4.2 TDI gerne mal thermische Probleme mit dem Ansaugkrümmer hat und dass die Wasserpumpe hier auch eine Schwachstelle ist - gilt das wohl auch für den T?