

# VW Touareg 7L 3.0 V6 TDI springt nach Turboladerwechsel nicht mehr an

Beitrag von „Steffen141“ vom 22. August 2024 um 15:48

Besitzen einen Touareg 7l 3L V6 TDI welcher nach einem Turbolader wechseln nach der Probefahrt nicht mehr anspringt und wie wissen nicht mehr weiter 😞