

A-Säule und Fußraum Fahrerseite nass

Beitrag von „Eddy-65“ vom 26. August 2024 um 22:34

Hey Paul,

danke dir für die schnelle Antwort und Hilfe.

Beim Tiguan habe ich das gerade auch recherchiert, konnte aber nicht so richtig erkennen, ob es beim Touareg gleich ist.

Wie schaffen die es denn dann bei der Montage der Verkleidung?

Der Pilzkopf geht augenscheinlich nicht so easy durch das Loch.....

Aber gut, ich versuche morgen etwas mehr erkennen zu können und demontiere noch die von dir genannten Teile.

Gruss

Andreas