

# Volkswagen App überträgt keine Navi-Daten zum Fahrzeug

**Beitrag von „coala“ vom 29. August 2024 um 08:36**

Und noch ein kleiner Tipp: Manchmal, wenn auch nicht immer, hilft ein Neustart des Infotainments. Hierzu den gerändelten Lautstärkeregler in der Mittelkonsole für etwa 10 Sekunden gedrückt halten, bis das System neu startet.

Grüße

Robert