

Touareg 7L Fahrwerk Probleme

Beitrag von „Pascal96“ vom 3. September 2024 um 10:54

Guten Morgen David,

das Ablassventil N111 sitzt nicht im Ventilblock sondern oben an der Lufttrocknereinheit des Kompressors und kann recht kostengünstig einzeln getauscht werden. Anbei der Link.



MISSLER AUTOMOTIVE
GmbH & Co. KG®



[Luft - Ablassventil für Kompressor VW Touareg I \(7L_\) - Miessler Automotive GmbH & Co. KG Luftfederungsteile. - Die bessere Wahl](#)

AIR-SUSPENSION-SHOP Dies ist das Druckluft - Ablassventil des Kompressors (7L0698007E) für den VW Touareg I (7L_).

www.miessler-automotive.com

Gruß

Pascal