

# Touareg 7L Fahrwerk Probleme

**Beitrag von „David2024“ vom 3. September 2024 um 12:47**

Danke für die Antwort.

Hast du sonst noch Erfahrung mit den oben genannten Phänomenen?

Ob und zu öffnet nämlich das N111 und manchmal nicht.

Die hinteren Dämpfer stehen dennoch unter Druck obwohl sie entlüftet wurden.

Was könnte da das Problem sein?