

# Touareg 7L Fahrwerk Probleme

**Beitrag von „David2024“ vom 4. September 2024 um 05:00**

Weißt du vielleicht noch wie man die Grundeinstellung des Fahrwerk vornimmt mit VCDS?

Beim mir ist die nicht angelert.

Er hat den Fehlercode: 01437 Regellage nicht erkannt/ nicht angelernt

Denke das man sowiso nach jedem Tauch vonTeilen der Lufdruckanlage neu anlernen?