

Fanghaken für Heckklappe defekt

Beitrag von „joha“ vom 4. September 2024 um 12:43

Hi,

Gerade festgestellt, dass die Zapfen auf dem die Feder sitzt, gebrochen ist.
(Teilenummer 8275 511C)

Alles andere (Motor, Zahnrad, Schneckenantrieb) erscheint in Ordnung.