

Glühwendel blinkt - 4.2 TDI

Beitrag von „karlm“ vom 10. September 2024 um 19:34

Werkstatt vermutet Turbolader oder das Motorsteuergerät für Bank 2. Sie werden beides tauschen - das geht über die Versicherung. Privat bezahle ich für den zweiten Lader, die Steuerkette, Wasserpumpe und ich lasse die Krümmer überprüfen.