

# **Pfeifgeräusch Motorraum V8 TDI 2019**

**Beitrag von „rfciz“ vom 13. September 2024 um 19:01**

Eine Umlenkrolle wurde getauscht, ohne Erfolg. Nach akustischem Vergleich mit anderem V8 in der Werkstatt angeblich normales Betriebsgeräusch. Wenig befriedigende Auskunft. Werde versuchen eine größere Werkstatt mit mehr V8 Erfahrung zu kontaktieren.