

Probleme mit Schaltwippen - bekannt?

Beitrag von „KUKED“ vom 13. September 2024 um 20:03

Bei meinem Tuareg zwei 7P ist das Problem wiederholt aufgetreten. Die Werkstatt hat nichts gemacht konnte nichts feststellen. Es ist immer passiert, wenn ich beim Berg abfahren runter geschaltet habe. Das hat wunderbar geklappt. Wenn ich sozusagen unten angekommen war und wieder hoch schalten wollte, hat er bei der Betätigung der Plus des Plus Pedals erst noch mal runter geschaltet mit dem Schalthebel in manueller Gasse habe ich noch nicht probiert

LG Bernd