

Touareg V6 TDI ruckelt / nimmt kein Gas an

Beitrag von „Marco E“ vom 17. September 2024 um 10:07

Hallo Pascal96, hallo alle,

danke für die Info - klingt sehr hilfreich. Mein Auto hat exakt die beschriebenen Symptome.

Ist der Ladedrucksteller auch ausgetauscht worden, als du den ersten Turbolader getauscht hast oder lief der vorhandene einfach nur besser zusammen mit dem dann eingesetzten Garret Lader?

Mein Turbolader scheint (noch) in Ordnung zu sein - vielleicht ist es nur der Ladedrucksteller, den ich auszutauschen hätte um wieder sanfte Ruhe zu haben?

Oder sind Turbolader und Ladedrucksteller ohnehin eine Einheit, die zusammen geliefert wird?

Vielen Dank vorab!