

RNS 850 OHNE FUNKTION

Beitrag von „beko83“ vom 19. September 2024 um 23:18

Schönen guten Abend zusammen,

Ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines Touaregs.

Die gleichen Fehler, die der Kollege kafka111 hat, habe ich auch. Ich habe den RNS850 stromlos gemacht und den Navi-Rechner im Handschuhfach auch. Leider brennt die 20-A-Sicherung immer noch durch. Laut haimik soll ich die Versorgungsleitung auf Kurzschluss prüfen. Wie fange ich am besten damit an?

Danke euch im Voraus schon mal. Und wünsche jedem eine lange Fahrt ohne Sorgen 😊