

Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

Beitrag von „Tibi25“ vom 24. September 2024 um 16:43

Hallo zusammen,

mein VW Touareg 7P (EZ: 2012, 3.0 TDI, 245 PS) zeigt seit einigen Tagen im Kombiinstrument (KI) folgende Meldungen:

- 1/5 Ausfall Lenkunterstützung
- 2/5 ACC nicht verfügbar
- 3/5 Fehler: Side Assist
- 4/5 Fehler: Lane Assist
- 5/5 Fehler: Fahrwerk. Werkstatt!

Komisch ist, dass diese 5 Assistenten/Komponenten bei mir gar nicht verbaut sind 😄

Zudem erscheinen noch folgende Meldungen:

- Radio/Navi (RNS 850) in den Einstellungen > Einheiten verstellt sich manchmal von selbst (DE > US > DE)
- Die Sprache im KI war einmalig für eine kurze Zeit auf russisch, nach ein paar Minuten wieder auf Deutsch
- Klima Bedienteil zeigt mir manchmal Fahrenheit, statt Celsius an
- Im KI blinkt das Symbol für "Vorglühen des Dieselmotors" (auch während der Fahrt)
- Im KI leuchtet das Symbol für "Reifenpanne bzw. Reifenfülldruck unter 1,4bar" (keine Reifenüberwachung verbaut)

Die Sicherungen im Inneren auf der Fahrer- und Beifahrerseite und im Motorraum (Fahrerseite) habe ich schon mal geprüft und diese sind ok.

Könnte es ein Masseproblem, Kabelbruch oder ein defektes Steuergerät sein? Was genau kann ich noch prüfen?

Leider habe ich erst Mitte Oktober einen Werkstatt Termin und bis dahin würde ich sehr gerne noch ein paar Dinge prüfen, wenn ihr weitere Tipps für mich habt 😊

Als ich vor ca. 1 Woche den Fehlerspeicher per VCDS gelöscht und anschließend die Diagnose gestartet habe, hatte ich folgenden Fehler:

Code

17-Schaltafeneinsatz -- Status: Fehler 0010

###

Adresse 17: Schalttafeneinsatz (J285) Labeldatei: | 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7P6 920 882 HW: 7P6
 Bauteil: Kombi
 Revision: 12240067 Ser
 Betriebsnr.: WSC 31414 790
 ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526

2 Fehlercodes gefunden:
13636608 - Steuergerät falsch codiert
 bestätigt - gep

Umgebungsbedingungen:

16776973 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
 bestätigt - gep

Umgebungsbedingungen:

Zeit: 22:12:19

Alles anzeigen

Ach ja, am Auto wurden vorher keine Änderungen oder sonstige Dinge durchgeführt, die zu einem Fehler führen könnte.

Grüße